

# **PRAVILNIK**

## **o tehničkim normativima za zaštitu od stati kog elektriciteta**

### **(SL, br. 62/73)**

## **I. OPREME ODREDBE**

### **lanak 1.**

Ovim se pravilnikom određuju tehnički normativi i zaštitne mјere od stati kog elektriciteta koji se pojavljuje:

- 1) na mjestima ugroženima od eksplozivnih smjesa plinova, para ili prašine u zraku;
- 2) pri radu s eksplozivnim materijalima i municijom;
- 3) u proizvodnim procesima u kojima ne postoji opasnost od eksplozivnih smjesa, ali je stati kog elektricitet potencijalni izvor požara, šteta i smetnja u proizvodnji.

### **lanak 2.**

Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se u proizvodnim procesima u kojima se stati kog elektricitet industrijski upotrebljava (na primjer: za išenje plinova, za razlaganje sitnozrnatih materijala, u elektrostatičkim uređajima za prenošenje premaza i sl.) a pri tome ne postoji opasnost od eksplozivnih smjesa.

### **lanak 3.**

Za zaštitu od stati kog elektriciteta koji se pojavljuje kao atmosfersko pražnjenje (grom) primjenjuju se odredbe Pravilnika o Tehničkim propisima o gromobranima ("Službeni list", br. 13/68).

### **lanak 4.**

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na one eksplozivne materijale i municiju što se upotrebljava u vojski.

### **lanak 5.**

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se u zatvorenim prostorijama i izvan prostorija gdje zbog stati kog elektriciteta postoji opasnost od eksplozivnih smjesa ili od eksplozivnih materijala i municije.

### **lanak 6.**

Tehnički normativi predviđeni ovim pravilnikom primjenjuju se pri projektiranju, izgradnji, pogonu i održavanju instalacija, uređaja i opreme.

#### lanak 7.

Pod količinom elektriciteta ( $Q$ ) razumijeva se elektroni u naboju što ga imaju svi elektroni koji pretjeđu ili nedostaju u jednomytlu, a koje može biti atom ili molekula.

Tijelo je nanelektrizirano negativno ako mu elektroni pretjeđu, a pozitivno je nanelektrizirano ako mu elektroni nedostaju.

#### lanak 8.

Elektrostaticko polje ili elektricitetno polje jest prostor oko elektriziranog tijela u kojemu se manifestira djelovanje elektricitete sile. Elektrizirano tijelo sa svojim poljem tvori materijalni sustav. Elektricitetno djelovanje polja je privlačno kad su elektriciteti raznoimeni, i odbijajuće kad su elektriciteti istoimeni.

Jakost elektricitetnog polja je jednaka djelovanju sile na jedinični naboj ( $1C$ )  $\times E = F/Q$ , gdje je  $E$  jakost polja,  $F$  elektrostaticka sila i  $Q$  količina elektriciteta.

#### lanak 9.

Elektricitetni potencijal brojno je jednak elektrostatickom potencijalu energiji što je ima jedinična količina elektriciteta.

#### lanak 10.

Elektricitetni napon (razlika potencijala) između dva točka u polju brojno je jednak radu što ga treba obaviti da bi se jedinica elektriciteta prenijela iz jedne točke u drugu točku polja.

#### lanak 11.

Probojna vrstota nekog tijela jest granica do koje se u dielektricima može povećati jakost polja ( $V/m$ ).

#### lanak 12.

Influencija je proces kojim se odvajaju naboji protivnih znakova u vodičima što se nalaze u elektricitetnom polju.

#### lanak 13.

Elektricitetna indukcija koja se označava slovom  $D$ , razmjerna je jakosti elektricitetnog polja:  $D = \epsilon \cdot E$ . Konstanta proporcionalnosti predstavlja dielektričnu konstantu sredine, koja karakterizira dielektričnu narav materijala.

#### lanak 14.

Električni kapacitet jest električna veličina koja je brojno jednak količini elektriciteta što je treba dovesti na sustav vodiča (kondenzator) da bi se napon povezio na jedinicu.

lanak 15.

Rad u električnom polju izražava se umnoškom napona i količine elektriciteta što se prenosi kroz polje.

Energija u električnom polju javlja se u potencijalnom obliku.

lanak 16.

Iskra je vrsta električnog pražnjenja koja se sastoji od niza kratkotrajnih spontanih preskoka naboja s jednog vodiča na drugi vodič, uz uvjet da postoji odgovarajući napon.

lanak 17.

Najmanja energija paljenja jest ona energija koja zagrijava materijal do temperature paljenja, uz uvjet da se održava temperaturno polje za širenje plamena u eksplozivnoj smjesi. Najmanja energija za paljenje mala je i iznosi samo nekoliko dijelova milivatsekunda.

lanak 18.

Pod odvojenjem naboja razumije se postupak kojim se naboj, koji je skupljen u opasnoj količini na nekom mjestu, odvodi bez pojave iskre, pri čemu se elektrizirano tijelo dovodi u neutralno stanje.

Donja granica eksplozivnosti jest najniža koncentracija zapaljivih plinova ili para u smjesi sa zrakom koja mora postojati da bi nastala eksplozija. Granica eksplozivnosti mjeri se u gramima po kubni metru ( $\text{g/m}^3$ ).

lanak 19.

Eksplozivna smjesa jest smjesa zapaljivog plina, pare ili prašine u zraku u kojoj se zagrijavanje naglo širi i dovodi do eksplozije.

lanak 20.

Ionizacija je postupak odvajanja elektrona od atoma ili molekula (pozitivni ion), odnosno dovođenje elektrona atomu ili molekuli (negativni ion).

Ionizatori što uzrokuju ionizaciju jesu: rentgenske zrake, alfa-estice, visoka temperatura, jako električno polje i sl.

lanak 21.

Galvanska veza je električna veza između pojedinih dijelova postrojenja, i to međusobno i između postrojenja i zemlje (uzemljenje).

lanak 22.

Otpor uzemljenja jest zbroj otpora uzemljiva a i otpora zemljospoja.

lanak 23.

Relativnu vlažnost zraka karakterizira stupanj vlažnosti što je dana koli nikom apsolutne i maksimalne vlažnosti. Relativna vlažnost daje se u postocima od 0% (potpuno suh zrak) do 100% (zrak zasi en vodenom parom). Maksimalna vlažnost zraka ovisi o temperaturi. Relativna vlažnost se pove ava usporedo s porastom temperature okolice odnosno zraka.

## **II. MJERE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD STATI KOG ELEKTRICITETA**

### **1. Op e mjere zaštite**

lanak 24.

Opasnost od stati kog elektriciteta nastaje kad se na jednome mjestu skupi tolik naboj da se preko iskre prazni i da u granicama eksplozivnosti može zapaliti eksplozivne smjese plinova, pare i prašine ili eksplozivne materijale.

lanak 25.

Stati ki elektricitet može i kad nema opasnosti od eksplozije izazvati štetne smetnje u nekim proizvodnim procesima (u tekstilnoj industriji, grafi koj industriji i sl.).

lanak 26.

Zapaljivi plinovi i pare razvrstavaju se u temperaturne razrede i u eksplozivne skupine prema Propisima o elektri nim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa (Dodatak “Službenog lista”, br. 18/67), koji su sastavni dio Pravilnika o elektri nim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa (“Službeni list”, br. 18/67 i 28/70).

lanak 27.

Zapaljivi plinovi, pare i prašina klasificiraju se prema Tehni kim propisima za konstrukciju, izradu i ispitivanje elektri nih ure aja za rad u atmosferi eksplozivnih smjesa, koji su sastavni dio Pravilnika o konstrukciji, izradi i ispitivanju elektri nih ure aja za rad u atmosferi eksplozivnih smjesa (“Službeni list”, br. 52/68).

lanak 28.

Iznimno od odredaba lanka 26. i glave III. ovoga pravilnika, koje utvr uju mjesa ugrožena od eksplozivnih smjesa, treba pri novim tehnološkim postupcima i upotrebi novih materijala ispitati postoji li opasnost od stati kog elektriciteta kad je rije o postupku u atmosferi eksplozivnih smjesa. Ako se utvrdi da postoji opasnost od stati kog elektriciteta, treba poduzeti odgovaraju e zaštitne mjere.

## 2. Posebne zaštitne mjere

lanak 29.

Skupljanje stati kog elektriciteta u proizvodnim procesima spre ava se:

- 1) uzemljenjem;
- 2) održavanjem odgovaraju e vlage u zraku;
- 3) ionizacijom zraka;
- 4) antistati kom preparacijom;
- 5) pove anjem vodljivosti loše vodljivih materijala;
- 6) odvo enjem stati kog elektriciteta influencijom.

lanak 30.

Uzemljenje se mora primjenjivati na svim vodljivim dijelovima strojeva, bez obzira na to upotrebljavaju li se i druge zaštitne mjere od stati kog elektriciteta.

lanak 31.

Uzemljenje se izvodi galvanskim vezivanjem svih vodljivih dijelova postrojenja na uzemljiva .

lanak 32.

Proslek vrsto položena bakrenog vodi a, s obzirom na mehani ku vrsto u, ne smije biti manji od  $4 \text{ mm}^2$ .

Umjesto bakrenih vodi a može se upotrijebiti eli na pocin ana traka presjeka najmanje  $20 \times 3 \text{ mm}$ . Za fleksibilne vodove i spojeve treba upotrijebiti bakreno uže presjeka  $10 \text{ mm}^2$ .

lanak 33.

Kao uzemljiva i mogu se upotrijebiti svi tipovi uzemljiva a predvi eni odredbama Pravilnika o Tehni kim propisima o gromobranima, odnosno priklju ak postrojenja na postoje i sustav zaštitnog uzemljenja.

lanak 34.

Otpor sustava uzemljenja za odvo enje stati kog elektriciteta mora biti u granicama odre enim u to . 4.62 i 4.621 Tehni kih propisa o gromobranima, koji su sastavni dio Pravilnika o Tehni kim propisima o gromobranima, odnosno odre enim u odjeljku 8. Tehni kih propisa za izvo enje elektroenergetskih instalacija u zgradama (Dodatak "Službenog lista", br. 43/66), koji su sastavni dio Pravilnika o

tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama ("Službeni list", br. 43/66).

#### lanak 35.

S mesta koncentracije statičkog elektriciteta postrojenje se mora povezati najkrajšim putem na sustav uzemljenja.

#### lanak 36.

Pokretni dijelovi postrojenja, preko bakrenih, brončanih ili ugljenih etkica, priključuju se na sustav uzemljenja. Etkice moraju biti okomito i vrsto postavljene na rotirajuću osovinu, s pritiskom na površinu od 0,1 do 0,2 kp/cm<sup>2</sup>. Okretni dijelovi između ležišta i osovine pri malome procijepu i odgovarajućem nazivu moraju ispunjavati uvjete za otpor uzemljenja.

#### lanak 37.

Vodljivi podovi koji se rabe u sustavu za odvođenje statičkog elektriciteta moraju imati prijelazni otpor manji od  $10^6$  om. Prijelazni otpor podova mora se kontrolirati u vremenskim razmacima što ih određuje odgovarajuća stručna služba organizacije.

Materijali za izradbu vodljivih podova i njihov prijelazni otpor dani su u ovoj tablici:

Materijal	Izmjereni otpor u omima
Pločice	$10^7$ - $10^9$
Daske za brodski pod	$10^6$ - $10^{10}$
Linoleum	$10^6$ - $10^{10}$
Vodljiva guma	$10^2$
Platne pločice	$10^7$ - $10^{10}$
Umjetni kamen-nevodljiv	$10^{11}$
Obložni beton debljine 3 cm	$10^5$
Specijalni beton debljine 5 cm	$10^2$
Vodljivi pjenušavi pod	$10^2$
Taraco	$10^5$ - $10^7$
Vodljivi taraco	$10^3$
Asfalt	$10^{10}$

#### lanak 38.

Vlaženje kao sredstvo za oticanjanje opasnosti od statičkog elektriciteta može se primjeniti samo ako to dopuštaju tehnološki postupak i svojstva materijala što se obrađuje.

#### lanak 39.

Relativna vлага dozira se ventilacijskim klimatskim uređajima, ili se para dovodi s pomoću rasprskavala (parni mlaz) koje se postavlja u blizini najveće koncentracije statičke elektriciteta. Puštanje pare kroz cijevi i prskalice može u njima skupiti statički elektricitet, pa se stoga cijevi moraju galvanski povezati na sustav uzemljenja koji vlaženjem odstranjuje statički elektricitet.

#### lanak 40.

Pri relativnoj vlažnosti zraka od 70% ne pojavljuje se opasnost od naboja. Relativna vlažnost zraka može se smanjiti i ispod 70% u pojedinim tehnološkim procesima u kojima se moraju primjenjivati propisana sredstva i postupci navedeni u glavi III. ovoga pravilnika.

Mjerenjem se mora utvrditi da se pri nižoj vlažnosti zraka ne pojavljuje statički elektricitet koji izaziva smetnje i štete a nije opasan u atmosferi eksplozivnih smjesa.

#### lanak 41.

Relativna vlažnost zraka mora se kontrolirati u određenim vremenskim razmacima higrometrom, odnosno stalno - higrografom.

#### lanak 42.

Antistatičkom preparacijom poboljšava se odvodjenje statičkog elektriciteta. Radi toga je potrebno površinu materijala premazati ili poprskati tankim slojem vodljivih tvari ili materijal potopiti u antistatik.

#### lanak 43.

Sredstva antistatičke preparacije moraju biti takva da štetno ne utječe na svojstva preparirana materijala i da ne izazivaju koroziju strojeva i njihovih dijelova. Kod tekstilnog materijala antistatička preparacija mora biti postojana u pranju.

#### lanak 44.

Tijekom tehnološkog postupka treba, prema potrebi, ponoviti antistatičku preparaciju.

#### lanak 45.

Kovinske odvodnike u obliku uzemljenih etkica, ešljeva, bodljikavih odvodnika i kolektora treba postaviti što bliže materijalu s kojega treba odstraniti statički elektricitet, ali na tolikoj udaljenosti da ne dodiruju materijal (oko 15 mm iznad materijala). Te odvodnike treba postaviti na oko 100 mm ispred točke s koje se materijal odvaja od kovinskih valjaka stroja.

#### lanak 46.

Na dijelovima strojeva što se tijekom tehnološkog postupka okre u odnosno s kojih se odvaja tekstil ili folijski materijal mora se, iznad mjesta najja eg naboja, postaviti uzemljena mjedena šipka na kojoj su u razmacima od po 50 mm pri vrš eni mjedeni lan i i se za vrijeme gibanja materijala dodiruju s njegovom površinom i klizanjem odvode s njega stati ki elektricitet.

lanak 47.

Ako odvo enje stati kog elektriciteta influencijom ne daje dobar rezultat, treba ga kontrolirati, a prema potrebi broj mjesta za odvo enje influencijom pove ati.

Ako metoda iz stavka 1. ovoga lanka ne zadovoljava, treba je dopuniti drugim metodama odvo enja stati kog elektriciteta.

lanak 48.

Da bi se postigla bolja vodljivost nevodljiva materijala mora se prirodnoj ili sinteti koj gumi dodati koloidalni grafit. Kao dodaci mogu se upotrijebiti i kovinski oksidi.

lanak 49.

Vodljivost teku ine i otopine pove ava se dodavanjem etilnog alkohola.

lanak 50.

Umjesto da se pove a vodljivost materijala, esto je dostatno pove ati samo površinsku vodljivost. U tu se svrhu površina materijala premazuje koloidalnim grafitom, a om ili glicerinom. Te premaze treba povremeno obnavljati.

lanak 51.

Vodljivost nevodljivih materijala zadovoljava samo onda ako se specifi ni otpor smanji tako da ukupna otpornost prema zemlji ne bude ve a od jednog megaoma.

lanak 52.

Radi neutralizacije elektrostati kih pojava na materijalima kod kojih su potrebne zaštitne mjere od šteta i smetnja od stati kog elektriciteta, upotrebljavaju se visokonaponski ili radioaktivni eliminatori, koji se postavljaju u blizini mjesta na kojima se skuplja stati ki elektricitet. Eliminatori se postavljaju prema lanku 45. ovoga pravilnika.

### **3. Dodatne zaštitne mjere**

lanak 53.

Pri proizvodnji i radu s eksplozivnim materijalima i municijom treba, osim mjeta predvi enim u odjelicima 1. i 2. ove glave, primjenjivati dodatne zaštitne mjere, koje se odnose na odje u i obu u radnika.

lanak 54.

Radnici mogu biti nanelektrizirani i postati prenositelji stati kog elektriciteta. Ako se stati kim elektricitetom nanelektrizirana osoba približi nekom uzemljenom predmetu, dolazi do elektrostati kog pražnjenja, iskra kojega može izazvati eksploziju materijala i municije.

lanak 55.

Odje a radnika ne smije biti izra ena od svile, niti smije sadržati vlakna od sinteti kog materijala. Ona treba biti od pamu nih vlakana, da bi se sprije ilo da radnik bude nositelj stati kog elektriciteta.

lanak 56.

Pirotehni ka obu a radnika mora biti od kože ili od vodljive gume. U potplate se moraju ugraditi mjedene plo ice, radi uspostavljanja stalne galvanske veze izme u radnika i zemlje. Elektri ni otpor izme u unutarnje i vanjske strane obu e mora iznositi najmanje  $10^7$  oma.

lanak 57.

Radnici zaposleni u proizvodnji i radu s eksplozivnim materijalima i municijom ne smiju nositi prstenje, narukvice i druge kovinske predmete.

lanak 58.

Podovi u prostorijama za proizvodnju i rad s eksplozivnim materijalima i municijom moraju ispunjavati uvjete iz lanka 37. ovoga pravilnika. Sve ru ice, kvake, brave i sl. moraju biti povezane na sustav uzemljenja.

### **III. MJERE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD STATI KOG ELEKTRICITETA OVISNO O VRSTI PROIZVODNJE I RADA S EKSPLOZIVNIM MATERIJALIMA I MUNICIJOM**

#### **1. Proizvodnja privrednih eksploziva u prahu**

lanak 59.

Sva postrojenja za proizvodnju privrednih eksploziva u prahu moraju biti zašti ena od stati kog elektriciteta uzemljenjem, u skladu s 1. 30. do 36. ovoga pravilnika.

lanak 60.

Da bi se sprijeilo punjenje stati kog elektricitetom, dno drobilice i pokretni okretni valjci moraju biti napravljeni od tvrda drveta koje je obloženo vodljivom gumom, radi stalnog odvojenja stati kog elektriciteta.

lanak 61.

Svi automatski i poluautomatski strojevi za izradbu patrona moraju biti uzemljeni. Transmisijske trake moraju biti od vodljive gume i uzemljene.

lanak 62.

U prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije mora se odabratizravan pogon, a ne preko remenica. Ako se pogon s remenicama ne može izbjegi, moraju se primijeniti zaštitne mjere prema lanku 36. ovoga pravilnika.

## **2. Proizvodnja plastičnih privrednih eksploziva**

lanak 63.

Pri proizvodnji plastičnih privrednih eksploziva moraju biti uzemljeni svistrojevi, i to:

- 1) mjedena sita;
- 2) svi okviri na etažama;
- 3) miješalice;
- 4) uređaji za patroniranje;
- 5) pokretni stolovi i transportne trake.

## **3. Proizvodnja nitroceluloznog baruta**

lanak 64.

Hidraulični preša u kojoj se proizvodi nitrocelulozni barut, komore u kojima se suše barutne trake i uređaji za sjećanje i prosijavanje baruta moraju se povezati na sustav uzemljenja prema lanku 30. do 36. ovoga pravilnika.

Pare iz komora u kojima se suši barutna traka i zrak odvode se sustavom provjetravanja. Ventilatori se moraju uzemljiti preko rotirajuće osovine.

Kako bi se izbjeglo da se barutna zrna pri istresanju pune stati kog elektricitetom, svi okviri moraju biti uzemljeni, a istodobno se mora održavati relativna vlažnost zraka u sušnicama.

lanak 65.

Da bi se spriječila akumulacija stati kog elektriciteta u barutu pri sušenju, sve etaže i okviri u sušnicama moraju biti povezani na sustav uzemljenja.

Bubanj u kojemu se polijeva barut, miješalica i vibracijska sita moraju biti uzemljeni.

lanak 66.

Sve posude za vrijeme punjenja barutom moraju se nalaziti na vodljivu podu odnosno na uzemljenu stolu koji je prekriven vodljivom gumom.

#### **4. Proizvodnja crnog baruta**

lanak 67.

Željezni valjci što se okre u oko svoje vodoravne osovine, vibracijsko sito koje se nalazi izravno ispod cilindra, drvena sita u kojima se barut prosijava i sušnice za sušenje baruta moraju biti uzemljeni.

Drobilica se uzemljuje preko dna ili preko pokretnih valjaka.

lanak 68.

Kroz bubenj se mora postaviti vodi za uzemljenje, da bi se odveo stati ki elektricitet što se može skupiti zbog me usobna trenja barutnih zrnaca.

#### **5. Proizvodnja inicijalnih eksploziva**

lanak 69.

Pri proizvodnji živina fulminata u procesu sušenja može se pojaviti stati ki elektricitet. Živin fulminat nakon cije enja sadrži 10% vlage, koja se odvodi u sušnice toplim zrakom temperature do 35 °C.

Sušnice u kojima se suši živin fulminat moraju biti uzemljene prema l. 30. do 36. ovoga pravilnika.

Svi okviri kovinske sušionice moraju biti povezani na sustav uzemljenja. Podovi sušnice moraju biti izraeni od vodljive gume, prema lanku 37. ovoga pravilnika. Prije po etka pražnjenja sušnice u prostoriju se mora uvesti vlažan zrak, prema lanku 40. ovoga pravilnika.

lanak 70.

Ureaji za prosijavanje azidnog olova moraju biti povezani na sustav uzemljenja. Podovi u prostoriji moraju biti od vodljive gume.

Sva se uzemljenja moraju kontrolirati svakih 7 dana.

#### **6. Proizvodnja detonatora**

lanak 71.

Preše za proizvodnju detonatora moraju biti tako uzemljene da se s košuljice prazni stati ki elektricitet.

Pri proizvodnji detonatora jedna elektroda mora biti spojena sa zidom košuljice, da bi se odstranio stati ki elektricitet. Podloge za detonator moraju biti povezane na sustav uzemljenja.

lanak 72.

Pri proizvodnji upalja a s mostom moraju se uzemljiti svi ure aji.

## **7. Proizvodnja lova ke municije**

lanak 73.

Miješalica komponenata lova ke municije te lijevak automata za doziranje i hidrauli na preša moraju se uzemljiti.

lanak 74.

Pri prebacivanju plo ica inicijalne smjese iz sušnice do ašice cijela traka mora biti povezana na uzemljenje. Pod prostorija mora biti pokriven vodljivom gumom. U prostoriji se mora održavati relativna vlažnost prema lanku 40. ovoga pravilnika.

## **8. Proizvodnja športske municije (malokalibarska i puš ana)**

lanak 75.

Automatski stroj za doziranje koji puni ahure mora biti uzemljen, budu i da pri strujanju baruta kroz ure aj postoji mogu nost da se stvori stati ki elektricitet.

## **9. Manipulacija s privrednim eksplozivima, športskom i lova kom municijom; prijevoz i skladištenje takvih eksploziva i municije**

lanak 76.

Mjesta u kojima se upotrebljavaju eksplozivi, kao što su rudnici, kamenolomi, ceste, mostovi, tuneli i mjesta u kojima se obavljaju razna miniranja pri geološkim istraživanjima i sl., moraju imati stalna ure ena ili privremena skladišta eksplozivnog materijala.

lanak 77.

Radnici moraju imati odje u i obu u koja ispunjava uvjete iz l. 55. i 56. ovoga pravilnika.

lanak 78.

Vre e što se rabe za prijevoz eksploziva moraju biti izra ene od vodljivih materijala, odnosno s ugara enim kovinskim trakama u tkanini.

lanak 79.

Pri pakiranju lova ke i športske municije i privrednog eksploziva stolovi, stolci, ventilatori i sl. moraju biti uzemljeni. U prostorijama se mora održavati i potrebna relativna vlažnost zraka, prema lanku 40. ovoga pravilnika.

lanak 80.

Prijevoz privrednih eksploziva te lova ke i športske municije željeznicom stvara neznatnu opasnost od stati kog elektriciteta, ali se ipak vagoni pri ulasku u opasnu zonu ili krug skladišta moraju uzemljiti, stezaljkama koje su spojene sa zemljospojnim vodi ima i sustavom uzemljenja.

lanak 81.

Prijevoz vozilima s gumenom pneumatikom stvara vrlo povoljne uvjete da se pojavi stati ki elektricitet.

Pri prijevozu vozilima teku ih eksplozivnih materijala mogu se pojaviti iskre. Da bi se sprije ilo da se pojavi stati ki elektricitet, vozila moraju biti uzemljena prema lanku 85. ovoga pravilnika.

lanak 82.

Prijevoz zrakoplovom može biti izvor stati kog elektriciteta pri kotrljanju gumene pneumatike po površini uzletišta, pri sudaru s vodenim kapljicama kiše ili sa snježnim kristalima što na sebi nose stati ki elektricitet. Pri letu može do i do elektrostati ke indukcije ili udara groma kroz olujne oblake. Zaštita zrakoplova izvodi se galvanskim povezivanjem cijelog sustava zrakoplova i upotrebom elektrostati kih vodljivih gumenih pneumatika.

lanak 83.

U skladištima privrednih eksploziva podovi moraju biti izvedeni od vodljive gume.

Odredba stavka 1. ovoga lanka ne odnosi se na skladišta športske i lova ke municije.

## **10. Zapaljive i loše vodljive teku ine**

lanak 84.

Zapaljive i loše vodljive teku ine pri gibanju u posudama, odnosno pri protoku kroz cijevi ili pri pretakanju, proizvode stati ki elektricitet. Pojava stati kog elektriciteta može stvoriti vrlo visoku potencijalnu razliku izme u teku ine i zidova posude ili cijevi.

Zapaljive i loše vodljive teku ine navedene su u to ki 15.4 Propisa o elektri nim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa, koji su sastavni dio Pravilnika o elektri nim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa.

lanak 85.

Autocisterne s eli nim spremnikom i eli nom konstrukcijom a s gumenim pneumaticima moraju biti povezane na uzemljenje za krajnje osovine, vodljivom uplenom trakom u gumi, koja se za vrijeme prijevoza stalno vu e po površini puta i

na taj na in vrši ulogu pomo nog uzemljiva a. Svi kovinski dijelovi autocisterna moraju biti me usobno galvanski povezani u jednopotencijalni sustav.

#### lanak 86.

Da bi se sprije ilo skupljanje stati kog elektriciteta pri punjenju odnosno pražnjenju cisterne, dovodne cijevi moraju se uzemljiti prema 1. 30. do 36. i lanku 85. ovoga pravilnika. Na kraju kabela što služi za uzemljenje mora se postaviti izolirana ru ica s ugra enom sklopkom, kojoj se nepokretni dio spaja s pokretnim dijelom tek pošto se kabel priklju i na cisternu.

Sklopka i utika za kabel iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti u "S" izvedbi, i to tipa (St) II. A T3.

#### lanak 87.

Ako spojnice cijevi ne jam e sigurnost galvanske veze, moraju se premostiti kabelskim stopama i savitljivim bakrenim užetom, presjek kojega je najmanje 10 mm<sup>2</sup>.

#### lanak 88.

Najprije treba sve veze i spojeve pregledati, i samo ako su oni ispravno uklju eni i uzemljeni može se pristupiti punjenju odnosno pražnjenju cisterne. Cijev za punjenje treba tako uroniti u cisternu da ona bude najmanje 50 mm udaljena od dna cisterne.

#### lanak 89.

Na po etku punjenja instalacija za pražnjenje stati kog elektriciteta mora biti postavljena i izvedena tako da osigurava pražnjenje bez opasnosti da e se stvoriti iskra. Brzina strujanja teku ine kroz cijev mora biti što manja. U dalnjim postupcima brzina strujanja teku ine ne smije prelaziti jedan metar u sekundi.

#### lanak 90.

Na prijevoz zapaljivih i loše vodljivih teku ina cisternama sa spremnikom od plasti nog materijala (armirani poliester) kojemu je površinski otpor reda  $10^{14}$  oma/cm odnosno specifi ni prijelazni otpor do  $10^{15}$  oma mora se, osim propisanih zaštitnih mjera za cisterne s eli nim spremnikom, primijeniti i jedna od ovih dodatnih zaštitnih mjera:

1) pove anje vodljivosti plasti ne mase ugradnjom mreže od mjedene žice u unutrašnjost zida spremnika, s tim da ukupni otpor uzemljenja bude u granicama  $10^4$  oma;

2) pove anje vodljivosti plasti ne mase antistati kim sredstvima, s tim da otpor spremnika bude u granicama predvi enima u to ki 1. ovoga lanka;

3) oblaganje cisterne s unutrašnje strane aluminijskim folijama;

4) cisterne sa spremnicima od plasti nih materijala što su u upotrebi a na koje nije primjenjena zaštitna mjera iz to ke 1. ovoga lanka mogu se i nadalje rabiti za prijevoz teku ine, uz uvjet da se na ure aje za punjenje odnosno pražnjenje postavi cijev od bakrene ili mjedene žice ili od perforirana lima, s otvorima od 3 mm. Cijev

treba uroniti do dna cisterne i galvanski je povezati s vodljivim dijelovima cisterne. Cijev za nalijevanje goriva koja je galvanski povezana s cisternom mora biti izravno povezana i s perforiranom cijevi, tako da ona bude udaljena od dna cisterne najmanje 50 mm.

lanak 91.

Teku ina u cisterni sa spremnikom od plasti nog materijala prikuplja, zbog gibanja, stati ki elektricitet, za koji treba, nakon galvanskog povezivanja i uzemljenja, omogu iti pražnjenje.

Od trenutka uklju enja na sustav uzemljenja mora se ekati najmanje 15 minuta prije po etka pražnjenja ili punjenja cisterne, odnosno osigurati brzo pražnjenje cisterne instalacijom s više priklju aka za pražnjenje.

lanak 92.

Na vagonskim cisternama, osim predvi enih zaštitnih mjera propisanih za autocisterne ( lanak 86.), moraju se pri punjenju odnosno pražnjenju povezati i kota i vagonskih cisterna na sustav uzemljenja. Željezni ke tra nice moraju se dodatno uzemljiti. Dodatno uzemljenje vrijedi osobito za elektrificirane pruge koje treba, na postaji za punjenje ili pražnjenje, elektri ki izolirati od glavne pruge.

lanak 93.

Prijenosne posude i ba ve sa zapaljivom i loše vodljivom teku inom moraju se galvanski povezati i uzemljiti na mjestu punjenja ili pražnjenja zajedno s posudama što se pune teku inom ili se prazne.

lanak 94.

Posude sa zapaljivom i loše vodljivom teku inom, a osobito miješalice i autoklave, moraju se me usobno povezati i s cijevima galvanski spojiti na sustav uzemljenja.

## **11. Suho iš enje strojevima**

lanak 95.

Strojevi za suho iš enje moraju biti konstruirani tako da se s potpuno zatvorenim i nepropusnim sustavom onemogu i pristup zraka. Nakon završenog tehnološkog postupka, teku ina se ispušta a tekstil se suši, prije nego što se stroj otvoriti i isprazni.

Svi vodljivi dijelovi stroja: sisaljke, cijevi i spremnici što služe za teku inu kojom se isti, moraju biti me usobno galvanski povezani u jedan sustav uzemljenja. Ukupni otpor mora biti manji od 20 oma.

U prostoriji u kojoj se obavlja suho iš enje mora se održavati propisana vlažnost zraka, prema lanku 40. ovoga pravilnika.

lanak 96.

Pri iš enju benzinom i drugim lako zapaljivim teku inama primjenjuju se zaštitne mjere iz lanka 95. ovog pravilnika.

Suha iš enja mogu se obavljati i bez posebnih zaštitnih mjera, samo ako se u postupku iš enja upotrijebe nezapaljive teku ine ili se u zapaljive teku ine dodaju antistati ka sredstva.

## **12. Ispuštanje komprimiranog zraka, plinova i para, te prskanje raznim sredstvima**

lanak 97.

Stati ki se elektricitet javlja i na površini tijela na koje udara mlaz komprimirana zraka, plina ili pare. Stati ki elektricitet stvara se i pri ispuštanju plinova iz spremnika i cijevi.

Prskanjem bojom, lakom i sli nim sredstvima proizvodi se manja koli ina stati kog elektriciteta, ali se ipak mora primijeniti galvansko povezivanje svih kovinskih dijelova na sustav uzemljenja ako se u okolnoj atmosferi mogu pojaviti eksplozivne smjese.

## **13. Tekstilna industrija**

lanak 98.

Za spre avanje štete, smetnja i opasnosti što mogu nastati od stati kog elektriciteta u tekstilnoj industriji moraju se primijeniti mjere predvi ene u lanku 29. ovoga pravilnika.

Ako materijal što se prera uje to dopušta, primjenjuju se i antistati ka sredstva.

U tekstilnoj industriji naj eš e ne postoji opasnost od eksplozivnih smjesa plinova i para sa zrakom, pa se kao zaštitna mjera može primijeniti i ionizacija zraka. Svi ure aji moraju biti povezani na sustav uzemljenja.

lanak 99.

U pogonima u kojima se iste tekstilni materijali raznim zapaljivim teku inama kao što je benzin, aceton i sl., mora se kao zaštitna mjera primijeniti suho iš enje, prema lanku 95. ovoga pravilnika.

## **14. Industrija papira**

lanak 100.

U posljednjoj fazi proizvodnje papira suh papir se, kao loš vodi , pri gibanju kroz zrak i pri trenju po površini stroja odnosno me usobno puni stati kim elektricitetom.

Kad elektrostatici ki potencijal naraste toliko da dolazi do preskoka, iskra može izazvati paljenje odnosno eksploziju naslaganih estica i prašine.

Za otklanjanje štete, smetnja i opasnosti moraju se primijeniti mjere navedene u lanku 98. ovoga pravilnika.

## **15. Tiskanje i litografija**

lanak 101.

Tiskarske boje koje sporo isparavaju nisu opasne što se ti e stvaranja stati kog elektriciteta. Opasne su one tiskarske boje koje se brzo suše i zahtijevaju brz rad rotacijskih strojeva. Radi toga se moraju primijeniti zaštitne mjere predviene za manipulaciju sa zapaljivim tekućinama.

Posude za tiskarske boje moraju se galvanski povezati s kovinskom konstrukcijom tiskarskog stroja.

Vodljivost tiskarskih boja može se povećati antistatičkim sredstvima.

lanak 102.

Opasnost od eksplozivnih para mora se zaprijetiti odvojenjem para s mesta na kojima se one stvaraju.

lanak 103.

Statički elektricitet pojavljuje osobito između papira i tiskarskog stroja, a posebice dolazi do izražaja kod rotacijskih strojeva, zbog brza gibanja papira.

Pri galvanskom povezivanju na sustav uzemljenja kod tiskarskih strojeva moraju se povezati i okretni dijelovi, odnosno svi pokretni dijelovi strojeva.

lanak 104.

U prostorijama tiskare mora se održavati relativna vlažnost zraka od 70%, u skladu s lankom 40. ovoga pravilnika.

## **16. Industrija prirodne i sintetičke gume**

lanak 105.

Statički elektricitet stvara se u miješalici za pripremu gumene mase, pri miješanju kaučuka i otopine u miješalici i slobodnom padu gumene mase u limene posude, a i pri razdvajajući gumene smjese. Statički elektricitet pojavljuje se i pri međusobnom odvajanju slojeva platna i gumiranog platna, pa i kod valjaka, zbog trenja i savijanja gumenog platna.

lanak 106.

Osim mjera iz lanka 29. ovoga pravilnika, moraju se poduzeti i ove zaštitne mjere:

- 1) galvansko povezivanje i uzemljenje ne samo kostura stroja nego i svih pomoćnih valjaka i miješalica, te posuda za pripremu gumene smjese;
- 2) odvojenje statičkih elektriciteta uzemljenim bodljikavim odvodnicima odnosno bakrenim lanom i ima pri vrhu enim na razmacima od po 50 mm na uzemljenim bakrenim šipkama;

3) pove anje vodljivosti gumenog materijala, ako to dopuštaju tehni ka svojstva proizvoda, a to se postiže dodavanjem na primjer 3% etilnog alkohola ili 0,1% octene kiseline, ili 0,01% magnezijskog oleata.

## **17. Lakirnica**

lanak 107.

Tehnološki postupak u lakirnicama mali je izvor stati kog elektriciteta, ali zbog velike opasnosti od eksplozije moraju se primijeniti zaštitne mjere od stati kog elektriciteta prema lanku 29. i 37. ovoga pravilnika.

lanak 108.

U lakirnicama se iskre od stati kog elektriciteta mogu pojaviti u kabinama za prskanje rasprskavalom, zatim zbog brušenja, struganja ili udaranja, te na remenskim prijenosima.

lanak 109.

Kabine za prskanje rasprskavalom moraju imati ure aje za odvo enje zapaljivih para i dovo enje svježega zraka, te ure aje za stvaranje vodene zavjese.

lanak 110.

Brušenje, struganje i udaranje mogu zapaliti eksplozivnu smjesu, te se tehnološki postupak ne smije obavljati unutar zona opasnosti od zapaljivih smjesa pare što su odre ene u 1. 40. i 64. ovoga pravilnika.

lanak 111.

Radi zaštite od stati kog elektriciteta, u skladu s lankom 30. ovoga pravilnika, treba cijevi, prskalice i predmet što se prska (ako je vodljiv) galvanski povezati me usobno i sa sustavom uzemljenja cijelog postrojenja.

lanak 112.

Za otklanjanje opasnosti od stati kog elektriciteta na remenskim prijenosima vrijede odredbe lanka 36. ovoga pravilnika.

## **18. Transmisiye**

lanak 113.

Pri prijenosu pokretanja remenima stvara se stati ki elektricitet zbog me usobna trenja, savijanja i trenja sa zrakom.

lanak 114.

Na odvo enje stati kog elektriciteta s remena na transmisije treba primijeniti ove mjere:

- 1) galvanski povezati i uzemljiti sve kovinske dijelove transmisije;
- 2) odvoditi stati ki elektricitet influencijom, s tim da se zaštitne mjere zbog eventualnog iskrenja na kovinskim šiljcima ešljeva ili bodljikavih odvodnika ne smiju primijeniti u prostorijama u kojima se može pojaviti eksplozivna smjesa;
- 3) preparirati površine remena antistati kim sredstvima, radi pove anja površinske vodljivosti;
- 4) pove ati specifi nu vodljivost nevodljivih remena dodavanjem vodljivih materijala.

## **19. Strojevi za mljevenje; prijenosna i razna druga postrojenja**

lanak 115.

Strojevi za mljevenje i drobljenje odre ene sirovine koji zbog toga primaju svojstva nevodljiva materijala, i time postaju nositeljima stati kog elektriciteta, moraju biti uzemljeni u skladu s 1. 30. do 36. ovoga pravilnika.

lanak 116.

Radi odvo enja stati kog elektriciteta, moraju se mjere predvi ene u 1. 30. do 36. ovoga pravilnika primijeniti i na transport, elevatore i sve druge strojeve i postrojenja kod kojih na in upotrebe, odnosno materijal što ga prenose, može zbog pojave stati kog elektriciteta izazvati štete, smetnje, pa i eksploziju.

lanak 117.

Kao zaštitne mjere treba primijeniti, osim galvanskog spajanja svih vodljivih dijelova i njihova zajedni kog uzemljenja, i održavanja relativne vlažnosti zraka od 70%, u skladu s 1. 30. do 36. i lankom 40. ovoga pravilnika.

Pri prijevozu higroskopnog materijala ne postoji, u pravilu, opasnost od stati kog elektriciteta. Zbog toga treba, ovisno o brzini kretanja prašinastih estica, na po etku proizvodnje ispitati jesu li potrebne zaštitne mjere od stati kog elektriciteta. Jedna od mjera za spre avanje pojave stati kog elektriciteta kod prašinastih tvari jest smanjenje brzine gibanja.

## **20. Stati ki elektricitet ljudskog tijela te odje e i obu e**

lanak 118.

Svim osobama koje bi mogle pokupiti, bilo kojim dijelovima tijela, stati ki elektricitet treba zabraniti ulaz u pogone u kojima postoji opasnost od eksplozivnih smjesa, eksplozivnih materijala i municije, ako nisu prije toga oslobo ene od stati kog elektriciteta. To se može posti i obvezatnim pražnjenjem s pomo u uzemljenih vrata prije ulaska u ugroženu prostoriju.

lanak 119.

Nošenje rublja od svile, sintetičkih materijala ili vune treba zabraniti u svim pogonima u kojima statički elektricitet može uzrokovati opasnost od eksplozivnih smjesa, eksplozivnih materijala i municije.

lanak 120.

Cipele s potplatima od nevodljive gume ili od drugog nevodljivog materijala ne smiju se nositi u pogonima u kojima postoji opasnost od eksplozivnih smjesa, eksplozivnih materijala i municije.

#### **IV. INSTRUMENTI ZA ISPITIVANJE STATI KOG ELEKTRICITETA**

lanak 121.

Instrumenti za ispitivanje stati kog elektriciteta dijele se u tri skupine, i to:

- 1) indikatori i detektori stati kog elektriciteta-kojima se samo utvrđuje da na pojedinim mjestima postoji statički elektricitet;
- 2) elektrometri-kojima se mjeri statički elektricitet. Upotrebljavaju se kad treba utvrditi ne samo prisutnost nego i koliko je stati kog elektriciteta;
- 3) registrirajući instrumenti koji registriraju koliko je stati kog elektriciteta. Upotrebljavaju se kad treba stalno i neprekidno pratiti koliko je stati kog elektriciteta na pojedinim mjestima.

lanak 122.

Instrumenti za ispitivanje stati kog elektriciteta mogu, prema potrebi, imati uređaje koji akustički ili optički signaliziraju opasnu koliko je stati kog elektriciteta, odnosno odgovarajuće sheme spoja i uređaje za prekid pogona koji sprečavaju stvaranje takve koliko je stati kog elektriciteta koja može biti opasna za okolicu.

#### **V. POGONSKI NADZOR, POVREMENA ISPITIVANJA I MJERENJA**

lanak 123.

Tehnička služba organizacije za svaki pogon u kojem se mogu pojaviti smetnje ili opasnost od stati kog elektriciteta svojim internim aktom, ovisno o vrsti pogona i tehnološkim postupku, utvrđuje na in pogonske kontrole i rokove za povremeno ispitivanje.

lanak 124.

Pogonski nadzor što se ti e stati kog elektriciteta obavlja stru na osoba koju za to odredi organizacija.

lanak 125.

Vlažnost zraka u pogonima u kojima je relativna vlažnost zaštitna mjeru od stati kog elektriciteta treba ispitivati svakog sata, higroskopom ili higrografom.

lanak 126.

Na mjestima ugroženima od eksplozivnih smjesa i elektrostati kih pražnjenja treba pri svakoj promjeni u tehnološkom postupku eksplozimetrom ispitati koncentraciju eksplozivnih smjesa.

lanak 127.

Otpornost sustava uzemljenja treba mjeriti najmanje dva puta godišnje, a kontrolno mjerjenje obaviti pri svakom iš enju odnosno remontu postrojenja.

lanak 128.

Rezultati ispitivanja i svih mjerena moraju se unositi u kontrolnu knjigu stati kog elektriciteta. Ta knjiga mora sadržavati ove podatke:

- datum ispitivanja odnosno mjerena;
- mjesto ispitivanja odnosno mjerena;
- instrumente što su upotrijebljeni;
- na in i rezultate ispitivanja odnosno mjerena;
- ocjenu rezultata;
- ime, prezime, zvanje i potpis stru ne osobe.

## VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

lanak 129.

Postoje a postrojenja, ure aji, strojevi i prijevozna sredstva koji su navedeni u ovome pravilniku moraju se, što se ti e zaštite od stati kog elektriciteta, uskladiti s odredbama ovoga pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

lanak 130.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom listu".